

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程

项 目 编 号 盐审服管发〔2023〕11号

建 设 地 点 宁夏吴忠市盐池县

验 收 单 位 盐池县住房和城乡建设局

2024年7月15日

一、 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程	行业类别	城市管网工程
主管部门 (或主要投资人)	盐池县住房和城乡建设局	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局 盐审服管发〔2024〕164号、2024年5月29日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
初步设计审批部门、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2023年4月—2023年8月		
水土保持方案编制单位	宁夏东青工程技术服务有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	\		
水土保持监理单位	\		
水土保持设施验收 报告编制单位	宁夏通途项目管理有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号）及《水利部办公厅关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）相关规定，盐池县住房和城乡建设局于2024年7月15日在盐池县主持召开了盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位宁夏通途项目管理有限公司、方案编制单位宁夏东青工程技术服务有限公司、水土保持工程施工单位宁夏大诚顺建设工程有限公司、朔方集团有限公司，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程水土保持设施验收报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位对验收情况的汇报，形成验收意见如下：

（一）项目概况

盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程位于盐池县花马池镇。建设规模新建雨水管道5088米，新建初期雨水调蓄水池1座。建设内容：新建雨水管道5088米，污水检查井52座，混凝土多篦雨水口（三联）76座，初期雨水调蓄水池1座，潜污泵2台，压力排水PE管道55米，人行道地砖恢复2080平方米，沿程道路恢复、植被恢复。

本项目建设区总面积为1.71公顷，其中永久占地0.02公顷，临

时占地 1.69 公顷，占地类型为城市绿化用地、交通用地。工程建设中挖方 3.83 万立方米，回填土方 2.34 万立方米，产生余土 1.49 万立方米，余土全部运至盐池县垃圾填埋场。本项目于 2023 年 4 月开工，2023 年 8 月完工，总工期 5 个月。工程总投资 2306.39 万元，土建投资 2155.49 万元。

（二）水土保持方案批复情况

2024 年 5 月 29 日，盐池县审批服务管理局以盐审服管发〔2024〕164 号文《盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》对方案报告书予以批复。批复的水土流失防治责任范围为 1.71 公顷，其中永久占地 0.02 公顷，临时占地 1.69 公顷；批复的水土保持措施有土地整治 1.48 公顷，灌溉管网 1.48 公顷，种草 1.48 公顷，彩钢板拦挡 2650 米，防尘网苫盖 3500 平方米；水土保持概算投资 22.42 万元。

经核定，工程建设实际防治责任范围 1.71 公顷。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目于 2023 年 4 月开工，2023 年 8 月完工。2024 年 4 月，宁夏东青工程技术有限公司编制完成《盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程水土保持方案报告书》，为完工后补报方案。水土保持方案中各项措施以实际情况进行统计，满足水土保持要求。

（四）验收报告编制情况和主要结论

2024 年 6 月，盐池县住房和城乡建设局委托宁夏通途项目管理有限公司承担本项目水土保持设施验收报告的编制工作。宁夏通途项目管理有限公司多次对现场进行查勘，查阅相关资料，核实各项措施质量和数量，按照大纲要求，编写完成了《盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程水土保持设施验收报告》。

根据现场调查与资料查阅，本项目在工程建设过程中基本落实

了水土保持方案确定的工程措施、植物措施及临时防护措施。实际完成土地整治 1.48 公顷，灌溉管网 1.48 公顷，种草 1.48 公顷，彩钢板拦挡 2650 米，防尘网苫盖 3500 平方米；水土保持概算投资 22.42 万元。

验收报告结论：盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程结合实际情况，实施了土地整治、植被建设及临时防护等工程。完成了水土保持方案确定的水土保持各项措施，符合水土保持技术规范的规定，水土保持设施管理维护责任明确，具备水土保持设施竣工验收合格的条件。

（六）验收结论

盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程水土保持措施设计及布局基本合理，工程质量达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，其中：水土流失治理度 99.42%，土壤流失控制比 1.03，渣土防护率 97%，表土保护率不做要求，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 86.01%。各项水土保持设施运行正常，发挥了应有的水土保持功能。

验收组认为：本项目依法编报了水土保持方案，落实了水土保持方案确定的各项防治措施，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收条件，经验收组评议，水土保持设施验收结论为合格。

（七）后续管护要求

验收组要求，工程运行时应加强水土保持设施后期运营管护，确保各项水土保持措施效益的正常发挥。